

SAFETY ALERT

VALLEN VAN HOOGTE

15-12-2017



WAT IS ER GEBEURD?

Op 15 december is een medewerker uitgegleden en vanaf een plateau ca. 3 meter lager op de grond terechtgekomen. Hierbij is het slachtoffer ernstig gewond geraakt aan beide voeten. Medewerker is direct na het ongeval opgenomen in het ziekenhuis om te worden geopereerd.

De medewerker moest zijn werkplek bereiken middels een ladder, via een smalle bitumenstrook. Bij terugkeer van de werkplek naar de ladder is de medewerker (waarschijnlijk) uitgegleden en gevallen.

Om de werkplek te kunnen bereiken, is een ladder geplaatst bij een viaduct. Dit om te vermijden dat er sporen overgestoken moeten worden. Hierbij moest worden gelopen over het dak met bitumen. Er is geen andere valbescherming geplaatst anders dan de aanwezige reling aan de andere zijde.

FEITEN

- De werkplek bevindt zich langs een spoortracé.
- Om de werkplek te kunnen bereiken, moest gebruik worden gemaakt van een ladder om het viaduct te kunnen bereiken.
- De uitvoeringsmethode is zo gekozen, zodat het spoor niet hoefde te worden gekruist.
- Medewerker is een ingeschakelde ZZP'er.
- De sporen waar de fysieke afscheiding werd geplaatst, zijn niet buitendienst gesteld.

AANDACHTSPUNTEN

- Gebruik ladders zo minimaal mogelijk en dan alleen als transportmiddel
- Zorg voor aanvullende maatregelen bij werken op hoogte.



Constateer je een gevaarlijke situatie of bijna-ongeval?
Deel het met je leidinggevende en draag bij aan een
veilige werkomgeving.



Strukton
Civiel